

Så gik det op for mig..

Hvorfor faen undertaget nærmest svømmer i vand, - det er sgu fordi at alle udluftningskanaler ikke er ført gennem taget, så alt den varme luft der genereres af de 2 varmekanoner i huset føres lige op på loftet og møder den kolde luft udefra = mega kondens.

Det tror jeg bestemt ikke er optimalt Vendia?